














ALÇADO LATERAL

Legenda:

	patologia 1 - Ferrilhação ruptura das telhas da cobertura
	patologia 2 - Fritura na cobertura
	patologia 3 - Azulejo Degradado
	patologia 4 - Desprendimento da tinta do reboco
	patologia 5-Queda total das janelas
	patologia 6 -Queda total dos vidros das janelas e portas das varandas
	patologia 7 - Deslocamento do azulejo do reboco
	patologia 8 - Vidros partidos em Branco
	patologia 9 - Degradação - Desprendimento e dessecamento da tinta da madeiras das portas e caixilhos
	patologia 10 - Oxidação do gradimento de protecção das varandas
	patologia 11 - Enrijecimento da pedra e presença de fungos e bacterias na pedra
	patologia 12 - Marcas de humidade por escorrimento
	patologia 13 - Oxidação dos caixilhos e portas metálicas das portas

Nome	Renata Andreia da Costa Braga Pereira	
Título do Trabalho	Estudo de Reabilitação de um edificado situado no Centro Histórico de Braga	
Título Desta Folha	Alçado lateral	
Numero	18932	
Patologias		
Escala	1 / 100	
Data	Outubro	2011