














ALÇADO PRINCIPAL

Legenda:

	Patologia 1 - Fendilhagem e ruptura das telhas da cobertura
	Patologia 2 - Falha na cobertura
	Patologia 3 - Azulejo Degradado
	Patologia 4 - Despreenchimento da Tinta do reboco
	Patologia 5 - queda total das janelas
	Patologia 6 - queda total dos vidros das janelas e portas das varandas
	Patologia 7 - Deslocamento do azulejo do reboco
	Patologia 8 - Vidros pintados em branco
	Patologia 9 - Degradação - Despreenchimento e dessecamento da tinta da madeiras das portas e caixilhos
	Patologia 10 - Oxidação do gradeamento de protecção das varandas e das peças metálicas
	Patologia 11 - Enrijecimento da pedra e presença de fungos e bactérias na pedra
	Patologia 12 - Manchas de humidade por escorrimento
	Patologia 13 - Oxidação dos caixilhos e portas metálicas das portas

Nome	Renata Andreia da Costa Braga Pereira	
Título do Trabalho	Estudo de Reabilitação de um edifício situado no Centro Histórico de Braga	
Título Desta Folha	Alçado Principal	
Número	18932	
Patologias		
Escala	1/100	
Data	Du. tubro 2011	