


Legenda:		Reabilitação Sustentável de Património - Renovação de Hotel em Melgaço	
A	Ruínas do Edifício da Capela	Paderne, Melgaço, Viana do Castelo	
B	Ruínas do Edifício Principal do Hotel	42°06'19.1"N 8°17'07.6"W	
C	Ruínas de Anexo de Cozinha	Nuno da Costa Lourenço	
D	Ruínas de Antigo Anexo	Planta de Levantamento Topográfico do Existente	Escala 1/500
E	Ruínas de Antigo Anexo	 01	