

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arressário
Nº polícia	30


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		199,47
Area de Construção	m ²		398.94
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			4
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cablagem, Marquises	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	X	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, reparação de rebocos e repintura, substituição e uniformização das marquises.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	32


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		206,07
Area de Construção	m ²		11.14
Nº total de pisos			0
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso / Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? A totalidade do lote	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	M	R
Fachadas	P	O	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			N
Muros	M			X
Componentes	O			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Lote totalmente em ruína á mais de 20 anos, completamente dissonante com toda a envolvente, local escolhido para estudo de intervenção desta dissertação.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	27


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		233,80
Area de Construção	m ²		701.40
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			6
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Aparelhos de AC, Portadas.	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação, substituição das portadas dos vãos por não se enquadrarem com o restante imóvel e envolvente.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	25


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		222,75
Area de Construção	m ²		668.25
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			6
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Guarnição dos vãos	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cablagem, Portadas.	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	X	O	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, propõem-se a substituição das portadas para maior coerência com o envolvente.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	23


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		285,53
Area de Construção	m ²		856.59
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso/ Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	3
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO		
Excelente		X
Bom		
Não Aplicavel		
Com elemento marcante		X
Qual?	Brasão, Guarnição dos vãos	
Com elemento dissonante		
Qual?		


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	X	O	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	X			N
Muros	M			A
Componentes	X			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel brasonado, reabilitado a menos de dois anos, actualmente ocupado pelo museu Cargaleiro.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	17 e 19


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		100,96
Area de Construção	m ²		302,88
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			3
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Portadas dos vãos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	X	O	A	U
Varanda; Terraço	X	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, embora as portadas em alumínio não se enquadrem com os vãos, assim propõe-se a sua substituição por com um material mais coerente com a envolvência.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	15


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	46,59	
Area de Construção	m ²	93,18	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação da Fachada	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em mau estado de conservação ao nível da fachada, com portadas em alumínio não se enquadrem com a envolvente, assim propõe-se a sua substituição por com um material mais coerente, e reparação das argamassas do alçado e repintura do mesmo.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	11 e 13


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		102,93
Area de Construção	m ²		205,86
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	1
	Garagem	pisos	1
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Equipamento de AC, Portadas	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	7 e 9


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		54,42
Area de Construção	m ²		163,26
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			2
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos.	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação ao nível da fachada, a necessitar de repintura.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	3 e 5


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	61,27	
Area de Construção	m ²	122,54	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação do alçado.	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua dos Cavaleiros
Nº polícia	1


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	70,43	
Area de Construção	m ²	211,29	
Nº total de pisos		3	
Nº de fogos		3	
Uni / Multifamiliar		Mult.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação do alçado.	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de substituição de alguns vão e repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Praça Camões
Nº polícia	--


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		785,10
Area de Construção	m ²		2355,3
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso / Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	3
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	X
Bom	
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Vãos, Varandas, Guarnições	
Com elemento dissonante	
Qual?	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
Cobertura	X	B	M R
Fachadas	X	O	A U
Varanda; Terraço	X	M	U Í
Vãos	X		N
Muros	X		A
Componentes	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel em ótimo estado de conservação, encontra-se ocupado pelo arquivo distrital de Castelo Branco.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Praça Camões
Nº polícia	6


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		188,34
Area de Construção	m ²		565,02
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Guarnições	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	M	X
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			X
Muros	M			A
Componentes	O			X

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel encontra-se em eminente ruína, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	4


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		56,20
Area de Construção	m ²		56,20
Nº total de pisos			1
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso / Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	1
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos, escala do imóvel	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	X	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			X
Muros	M			A
Componentes	O			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel encontra-se em mau estado de conservação, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	6


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		15,58
Area de Construção	m ²		15,58
Nº total de pisos			1
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso / Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	1
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos, escala do imóvel	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	X	R
Fachadas	P	O	A	X
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			X
Muros	M			A
Componentes	O			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel encontra-se em mau estado de conservação, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	8


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		38,38
Area de Construção	m ²		76,76
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos, Totalidade do imóvel	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	M	X
Fachadas	P	O	A	X
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			X
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel encontra-se em eminente ruína, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	10


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	60,90	
Area de Construção	m ²	121,80	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos, Totalidade do imóvel	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de substituição de alguns vão e repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	12 e 14


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	78,80	
Area de Construção	m ²	157,60	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Guarnição da porta	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vãos do piso 1	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de substituição do material dos vãos do 1º piso e repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	16 e 18


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		39,70
Area de Construção	m ²		119,10
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			2
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	22


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	66,17	
Area de Construção	m ²	198,51	
Nº total de pisos		3	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, reparação de rebocos e repintura.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	24 e 26


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	96,34	
Area de Construção	m ²	192,68	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação do alçado	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	X	M	U	Í
Vãos	X			N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	28 e 30


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		131,98
Area de Construção	m ²		263,96
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação do alçado	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	X	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, reparação de rebocos e repintura.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	38 e 40

CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		47,44
Area de Construção	m ²		142,32
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, reparação de rebocos e repintura, propõem-se substituição do material das portas do piso 0 para um material mais coerente com a envolvente.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	42 e 44

CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	64,94	
Area de Construção	m ²	194,83	
Nº total de pisos		3	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Caixas da rede eléctrica	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, reparação de rebocos e repintura, reposição de tampas das caixas eléctricas do alçado

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	46


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		81,22
Area de Construção	m ²		243,66
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel encontra-se em bom estado de conservação, a necessitar de reposição de tampas das caixas eléctricas do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	50 e 52


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		86,91
Area de Construção	m ²		173,82
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível dos alçados, repintura e reposição de tampas das caixas eléctricas.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	54


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		50,23
Area de Construção	m ²		100,46
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação da fachada, Vãos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	X	R
Fachadas	P	O	A	X
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I			X
Muros	M			A
Componentes	O			X

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel encontra-se em mau estado de conservação, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	56


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		30,41
Area de Construção	m ²		60,82
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação da fachada	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível do alçado, a necessitar de repintura e reposição de tampas das caixas eléctricas do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	60 e 14


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		34,73
Area de Construção	m ²		104,19
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel a necessitar de trabalhos ao nível do alçado, nomeadamente de repintura.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova/Cavaleiros
Nº polícia	--


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		1906,8
Area de Construção	m ²		2982,8
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			0
Uni / Multifamiliar			
Uso / Piso	Habitação	pisos	0
	Garagem	pisos	1/2
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	2
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	1/2
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	<input checked="" type="checkbox"/>
Bom	<input type="checkbox"/>
Não Aplicavel	<input type="checkbox"/>
Com elemento marcante	<input checked="" type="checkbox"/>
Qual? Espaço publico existente	<input type="checkbox"/>
Com elemento dissonante	<input type="checkbox"/>
Qual?	<input type="checkbox"/>


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	<input checked="" type="checkbox"/>	B	M	R
Fachadas	<input checked="" type="checkbox"/>	O	A	U
Varanda; Terraço	<input checked="" type="checkbox"/>	M	U	Í
Vãos	<input checked="" type="checkbox"/>			N
Muros	<input checked="" type="checkbox"/>			A
Componentes	<input checked="" type="checkbox"/>			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel de construção resente, em óptimo estado de conservação, ocupado pelo museu Cargaleiro.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	52


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		57,71
Area de Construção	m ²		173,13
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	X	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação ao nível da fachada, a necessitar de repintura e remoção da cabelagem.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	--


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		21,72
Area de Construção	m ²		43,44
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Vão piso 0	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
Cobertura	X	B	M R
Fachadas	X	O	A U
Varanda; Terraço	T	M	U Í
Vãos	I	X	N
Muros	M		A
Componentes	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar de reparação do vão do piso 0.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua Nova
Nº polícia	56


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		36,67
Area de Construção	m ²		110,01
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem, antenas	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	X	O	A	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	X			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em bom estado de conservação, a necessitar remoção da cabelagem e antena TV para outro local da habitação.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	11


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	88,35	
Area de Construção	m ²	176,70	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Vãos	
Com elemento dissonante	
Qual?	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	X			N
Muros	M			A
Componentes	X			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel reabilitado recentemente, em ótimo estado de conservação, a necessitar de repintura do alçado Este.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	7 e 9


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		81,61
Area de Construção	m ²		163,22
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Estado de conservação	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	X	R
Fachadas	P	O	A	X
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			X
Componentes	O		X	

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIA



Proposta: Imóvel encontra-se em mau estado de conservação, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	5


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		31,29
Area de Construção	m ²		93,87
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado e remoção da cabelagem.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	1


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	22,92	
Area de Construção	m ²	68,76	
Nº total de pisos		3	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Conservação do alçado	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	B	X	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I	X		N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	45 e 47


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²	69,13	
Area de Construção	m ²	138,26	
Nº total de pisos		2	
Nº de fogos		1	
Uni / Multifamiliar		Uni.	
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	X
Não Aplicavel	
Com elemento marcante	X
Qual? Vãos, Alçado principal	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	X	B	M	R
Fachadas	X	O	A	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	X			N
Muros	M			A
Componentes	X			

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel reabilitado recentemente, em óptimo estado de conservação.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	41 e 43


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		67,05
Area de Construção	m ²		134,10
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem, vãos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	O	X	U
Varanda; Terraço	T	M	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel encontra-se em mau estado de conservação, a necessitar de reabilitação total.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	37 e 39


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		41,23
Area de Construção	m ²		123,69
Nº total de pisos			3
Nº de fogos			2
Uni / Multifamiliar			Mult.
Uso / Piso	Habitação	pisos	3
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem, vãos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado.

LOCALIZAÇÃO	
Cidade	Castelo Branco
Rua	Rua do Arresário
Nº polícia	35


CARACTERIZAÇÃO			
Area de Implantação	m ²		111,26
Area de Construção	m ²		222,52
Nº total de pisos			2
Nº de fogos			1
Uni / Multifamiliar			Uni.
Uso / Piso	Habitação	pisos	2
	Garagem	pisos	0
	Comércio	pisos	0
	Equipamento	pisos	0
	Serviços	pisos	0
	Armazém	pisos	0
	Indústria	pisos	0

VALOR ARQUITECTÓNICO	
Excelente	
Bom	
Não Aplicavel	X
Com elemento marcante	
Qual?	
Com elemento dissonante	X
Qual? Cabelagem	


ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
Cobertura	O	X	M	R
Fachadas	P	X	A	U
Varanda; Terraço	T	X	U	Í
Vãos	I		X	N
Muros	M			A
Componentes	O	X		

Guardas; Caixa de Correio; Chaminé; Portadas; Algeroz etc.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO esc.(1/5000)



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO esc.(1/2000)



FOTOGRAFIAS



Proposta: Imóvel em razoável estado de conservação a necessitar de repintura do alçado.