



**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU**  
**FUNÇÃO: -**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU**  
**FUNÇÃO: -**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU**  
**FUNÇÃO: -**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: OBSOLETO**  
**FUNÇÃO: -**  
**NÚMERO DE PISOS: UM**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RAZOÁVEL**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RAZOÁVEL**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: MAU**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RAZOÁVEL**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RAZOÁVEL**  
**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PISOS: DOIS**