

12) Ficha de Identificação de Vãos

Janela V7



Imagem 225 e 226 - Levantamento fotográfico da Janela V7 - exterior (esquerda) e interior (direita)

- Exemplares:

1

- Caracterização:

Janela dupla de guilhotina, com caixilharia em madeira com esmalte branco, moldura exterior em pedra granítica e moldura de madeira com esmalte verde-azulado pelo interior.

- Localização no desenho original:

Alçado Sul, piso 1.

- Localização no desenho de projeto:

Alçado Sul, piso 1.

- Proposta de solução:

Substituição das janelas e reprodução exata das mesmas, mantendo-se a sua localização no projeto de reabilitação.



Imagem 227 e 228 - Localização da Janela V7 na planta original (esquerda) e na planta de projeto (direita) - Escala 1:650




Imagem 229 - Levantamento gráfico da Janela V7 - Exterior - Escala 1:50




Imagem 232 - Levantamento gráfico a cores da Janela V7 - Exterior - Escala 1:50




Imagem 230 - Levantamento gráfico da Janela V7 - Interior - Escala 1:50




Imagem 231 - Levantamento gráfico da Janela V7 - Planta - Escala 1:50



Imagem 233 - Levantamento gráfico a cores da Janela V7 - Interior - Escala 1:50