



P | T | R


Piso
 01_Madeira
 02_Linóleo
 03_Cerâmica
 04_Granito

Tecto
 01_Tecto Falso em Gesso Cartonado
 02_Rebocado em Cal
 03_Madeira
 04_Vidro


Revestimento
 01_Pintura
 02_Madeira
 03_Vidro
 04_Cerâmica

- Pedra
- Tabique
- Gesso Cartonado
- Tijolo
- Madeira


Esquema de Linhas Orientadoras




Esquema de Acessos Verticais



Esquema de Vazios



Esquema de Organização Funcional




— Linhas Orientadoras

Escadas Elevador

Vazios

.S. Salão Nobre Regi Área Técnica



Centro Histórico de Viseu, Reabilitação de Edifício na Rua do Comércio

Patrícia Pereira de Jesus nº26561

Rua do Comércio, Viseu Escala: 1:100

Planta do Piso -1_Proposta