



Legenda:

- 1- Soalho em madeira Pinho Nacional
- 2- Lambrim original a recuperar em madeira esmaltada à cor Branca
- 3- Peças de nivelamento em madeira
- 4- Vazio Sanitário
- 5- Massame de Betão simples
- 6- Membrana Plástica
- 7- Enrocamento Compactado
- 8- Solo compactado
- 9- Viga em madeira de castanho
- 10- Caixilho original a recuperar em madeira esmaltada à cor Branca
- 11- Vidro duplo incolor
- 12- Paredes de alvenaria de pedra aparelhada (granito)
- 13- Guarnição original a recuperar em madeira esmaltada à cor Branca
- 14- Teto em gesso estucado
- 15- Viga original em pau rolado de madeira de castanho
- 16- Soleira em granito
- 17- Laje de varanda em alvenaria de pedra (granito)
- 18- Escadas em betão armado
- 19- Guarda em aço galvanizado e esmaltado à cor Branca
- 20- Pavimento cerâmico Santorini White (30x60)
- 21- Teto falso, revestimento em gesso cartonado (painel branco)
- 22- Pavimento em aglomerado de pedra, Granalhados Branco Dunas (60x60)
- 23- Camada de regularização em argamassa de cimento e areia
- 24- Reboco liso pintado à cor Branca

Dissertação para a Obtenção de Grau de Mestre em Arquitetura
Universidade da Beira Interior

Preservação de Memórias: Reabilitar no Porto, Bonfim.

Contém Pormenor Construtivo pelo corte D, desenho 25, edifício 305A

Discente Tatiana Nogueira Freire

Docentes Professor Doutor Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
Professor Doutor João Carlos Gonçalves Lanzinha

Data setembro 2020

Escala 1/20

Desenho
nº

30