

15) Ficha de Identificação de Vãos

Arco V8



Imagem 246 - Levantamento fotográfico do Arco V8

- Exemplos:

1

- Caracterização:

Arco em madeira com esmalte verde-azulado.

- Localização no desenho original:

Sala de espetáculo 1, piso 1.

- Localização no desenho de projeto:

Cafeteria, piso 1.

- Proposta de solução:

Restauro integral do arco e recolocação do mesmo na zona de bar. Renovação do esmalte.



Imagem 247 e 248 - Localização do Arco V8 na planta original (esquerda) e na planta de projeto (direita) - Escala 1:650




Imagem 249 - Levantamento gráfico do Arco V8 - Frente - Escala 1:50




Imagem 250 - Levantamento gráfico do Arco V8 - Planta - Escala 1:50




Imagem 251 - Levantamento gráfico a cores do Arco V8 - Frente - Escala 1:50