


XV. Representação da degradação do tipo reparações com base nos dados obtidos pela aplicação dos dois sistemas (inspeção visual a pé + GVD)



Legenda:

Imagem raster

Rede em estudo

Reparações (sistema GVD) —— Nível de Gravidade_1

—— Nível de Gravidade_2

—— Nível de Gravidade_3

Reparações (inspeção visual a pé) - - - - Nível de gravidade_1

- - - - Nível de Gravidade_2

- - - - Nível de Gravidade_3