

14) Ficha de Identificação de Vãos

Porta P7 e Porta P8



Imagem 241 - Levantamento fotográfico da Porta P7 e Porta P8

- Exemplos:

1

- Caracterização:

Porta simples de batente em madeira com esmalte branco e com moldura de madeira com esmalte verde-azulado.

- Localização no desenho original:

Secretaria, piso 1.




Imagem 242 - Localização da Porta P7 e Porta P8 na planta original - Escala 1:500




Imagem 243- Levantamento gráfico da Porta P7 e Porta P8 - Frente - Escala 1:25




Imagem 244 - Levantamento gráfico a cores da Porta P7 e Porta P8 - Frente - Escala 1:25




Imagem 245 - Levantamento gráfico da Porta P7 e Porta P8 - Planta - Escala 1:25