

Legenda:


- Preservado
- Má conservação
- Degradado
- Sem informação

Notas:

A zona apresenta maioritariamente edifícios preservados, contudo existem muitos anexos realizados em materiais menos duradouros e dos quais não é possível obter informações. O caso de estudo apresenta-se visualmente degradado quando comparado com a sua envolvente. As “casas dos pobres” são as principais construções a destacar quanto à má conservação do edificado.

Diana Dias Ferreira
Nº 29117

Escala:
1/1000



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura

Habitação de Interesse Social no Porto: o caso do Bairro de Pereiró
(análise e projeto de reabilitação)

II. ANÁLISE DA ENVOLVENTE
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

Fevereiro 2017

Nº desenho:

II. 08