

4) Ficha de Identificação de Vãos

Porta P3




Imagem 169 - Levantamento fotográfico da Porta P3

- Exemplos:

2

- Caracterização:

Porta dupla de batente com esmalte branco e moldura em pedra granítica.

- Localização no desenho original:

Hall inferior da escadaria (2), piso 0.




Imagem 170 - Localização da Porta P3 na planta original - Escala 1:500




Imagem 171 - Levantamento gráfico da Porta P3 - Frente - Escala 1:25



Imagem 172 - Levantamento gráfico a cores da Porta P3 - Frente - Escala 1:25




Imagem 173 - Levantamento gráfico da Porta P3 - Planta - Escala 1:25