

2) Ficha de Identificação de Vãos

Porta P2




Imagem 155 - Levantamento fotográfico da Porta P2

- Exemplos:

1

- Caracterização:

Porta dupla de batente em madeira, com esmalte branco e verde-azulado e vidro.

- Localização no desenho original:

Hall de entrada principal, piso 0.

- Localização no desenho de projeto:

Hall de entrada principal, piso 0.

- Proposta de solução:

Restauro da porta na totalidade, mantendo-se a sua localização no projeto de reabilitação.



Imagem 156 e 157 - Localização da Porta P2 na planta original (esquerda) e na planta de projeto (direita) - Escala 1:650




Imagem 158 - Levantamento gráfico da Porta P2 - Frente - Escala 1:50




Imagem 161 - Levantamento gráfico a cores da Porta P2 - Frente - Escala 1:50




Imagem 159 - Levantamento gráfico da Porta P2 - Traseiras - Escala 1:50




Imagem 160 - Levantamento gráfico da Porta P2 - Planta - Escala 1:50




Imagem 162 - Levantamento gráfico a cores da Porta P2 - Traseiras - Escala 1:50