


# XIX. Representação do Índice de Qualidade com base nos dados obtidos pela aplicação dos dois sistemas (inspeção visual a pé + GVD)



## Legenda:

Imagem raster

Rede em estudo

Índice de Qualidade (sistema GVD) ——— Pavimento em bom estado

——— Pavimento num estado aceitável

——— Pavimento em mau estado

Índice de Qualidade (inspeção visual a pé) - - - - - Pavimento em bom estado

- - - - - Pavimento num estado aceitável

- - - - - Pavimento em mau estado