

Dados Estatísticos Totais Resumidos

Tipologias	Habituação	Comercio	Servicos	Industria	Arrumos / Garagens	Equipamentos	Ruina
Salgueirais	89	1	3	0	14	2	10
Figueiro	241	4	5	1	12	6	13
Melo	231	5	8	0	9	6	13
Total	561	10	16	1	35	14	36
	83%	1%	2%	0%	5%	2%	5%

Numero de pisos	1 piso	2 pisos	3 pisos	4 pisos
Salgueirais	20	72	27	0
Figueiro	27	120	118	17
Melo	23	123	118	8
Total	70	315	263	25
	10%	47%	39%	4%

Material de construção	granito	Misto	Betão
Salgueirais	90	15	14
Figueiro	192	35	55
Melo	200	22	50
Total	482	72	119
	72%	11%	18%

Estado de conservação	Bom	Razoavel	Mau	Ruina
Salgueirais	9	14	28	68
Figueiro	13	29	70	170
Melo	15	28	85	144
Total	37	71	183	382
	5%	11%	27%	57%

Valor arquitetónico	Dissonante	Neutro	Qualidade	Exepcional	Edificio de interesse	Monumento nacional
Salgueirais	42	63	12	2	0	0
Figueiro	139	121	16	6	0	0
Melo	146	100	19	4	3	0
Total	327	284	47	12	3	0
	48%	42%	7%	2%	0%	0%