


### XIII. Representação da degradação do tipo reparações com base nos dados obtidos pela inspeção visual a pé



**Legenda:**

Imagem raster

Rede em estudo

Reparações ( inspeção visual a pé) ■ Nível de gavidade\_1

■ Nível de Gravidade\_2

■ Nível de Gravidade\_3