


# Representação gráfica do PCI

Levantamento com veículo equipado







1:3 000



## Legenda:

- Secção A
- Secção B
- Secção C

- Falha estrutural (0 - 10)
- Serriamente danificado (10 - 25)
- Muito mau (25 - 40)
- Mau (40 - 55)
- Razoável (55 - 70)
- Satisfatório (70 - 85)
- Bom (85 - 100)



Data: 08/10/2016